

In alcuni veicoli che montano questo Alternatore, è stata spesso riscontrata la rottura del filo ( L ) all'altezza della spina/giuntura vicino al cambio.

