



Technology with Vision

INFORMAZIONI DI PRODOTTO RESI PER GARANZIA RAD IVECO STRALIS 8MK 376

cliente,

è stato riscontrato che molti dei resi garanzia relativi al radiatore IVECO STRALIS 8MK 376 721-741 sono dovuti al non utilizzo in fase di montaggio di un kit di riparazione contenuto all'interno della scatola del prodotto, oltre alla mancanza di un manuale che evidenziano la necessità di utilizzare tale kit. In caso di problemi in cui queste istruzioni non vengano seguite non è possibile ottenere la garanzia. Le richieste di reso per garanzia.