

CS 1044



GR / 2 (2)

12 V.

2.0 kW.

A: 82.5 B: 26.0 mm.

Mercedes Benz



10,11

ATTENZIONE

Molti Veicoli che montano questo Motorino di Avviamento hanno il blocco chiave difettoso.

Il blocco chiave è la causa principale della rottura del Motorino stesso

SOSTITUIRE SEMPRE IL BLOCCO CHIAVE

